



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637512893

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/04/2026	26091471

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S0135227

(9) RAISON SOCIALE : **MARIGNANE AUTO BILAN**

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800

Espace Carthage

13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013S1572

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

BB-950-XV (F)

11/09/2018

20/10/2010

Marque

Désignation commerciale

NISSAN

QASHQAI

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

SJNFCAJ10U2138085

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10NSSVP000S477

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

218624

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**Défaillance(s) majeure(s)**

- 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD.  
2.1.3.g.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré, AVD.  
8.2.22.a.2. OPACITE : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

**Défaillance(s) mineure(s)**

- 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARD,ARG.  
2.1.3.g.1. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré, AVG.  
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, G.  
4.5.1.c.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Mauvaise fixation, AVG.  
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.  
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG.  
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

01/09/2018 : 126220km / 05/08/2020 : 149685km / 01/07/2022 : 167524km / 06/06/2024 : 196255km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-9.7m/Km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):		0%		2%
Forces verticales :		891daN		608daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	346daN	323daN	188daN	194daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ):		7%		4%
Forces de freinage (efficacité) :	346daN	323daN	188daN	194daN
Taux d'efficacité ( $\geq 50\%$ ):		70%		
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ):		21%		
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (1.45m-1):	C5: 0.29m-1	C6: 0.74m-1	C7: 0.22m-1	Moyenne: 0.42m-1
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.3%	-1.9%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.6%	-3.3%		