

Vérification des machines équipées en levage

Contrôle Selon l'arrêté du 1er mars 2004 modifié, Code du travail article R4323-23, circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005
Vérification générale périodique



Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIÈRES

Identification de l'équipement

Marque : ZHEJLANG Modèle :
Type : FD35T-C2E3 Année : 2 015
Marquage : CE
N° Constructeur : 1503501038
Porteur :
Immat. / châssis :
N° Client : 1665879
CMU en daN : 3 500
Compteur : 2437 H

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions : Non
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non
Carnet de maintenance mis à disposition : Non
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Avertisseur sonore inopérant - *Y remédier*
- 2 Léger glissement de la charge lors des essais - *Surveiller l'évolution*
- 3 Porte gauche absente - *Y remédier*
- 4 Feux de signalisation routière et phares de travail inopérants - *Y remédier*
- 5 Dossieret de charge déformé - *Y remédier*
- 6 Tiges de vérin de positionneur de fourches déformées - *Y remédier*
- 7 Corrosion importante sur chaînes de levage - *Y remédier*
- 8 Bout de fourches détériorées - *Y remédier*
- 9 Mauvaise étanchéité de l'échappement - *Y remédier*
- 10 Frein de service manque d'efficacité et antidérapant absent sur pédale de gauche - *Y remédier rapidement*
- 11 Siège conducteur détérioré - *Y remédier*

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP

