



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

# AUTOSUR

N° d'imprimé : S 637512833

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 09/04/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26091412
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 08/06/2026
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S013S227
--

(9) RAISON SOCIALE : MARIIGNANE AUTO BILAN
--

(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIIGNANE
---

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 013S1061 SIGNATURE : 
--

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays BM-972-QZ (F)	Date d'immatriculation 29/10/2018	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 28/04/2011
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 5008	
(1) N° dans la série du type (VIN) VF30E9HR8BS114198	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10PGTVP0015097	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 184973
----------------------------------

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
--

PROCÈS-VERBAL N° : _____	DATE : _____
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : _____	

**Défaillance(s) majeure(s)**  
 4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant, AVD,AVG.  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.  
 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVD,AVG.  
 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARD.

**Défaillance(s) mineure(s)**  
 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARD,ARG.  
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD,AVG,ARG,ARD.  
 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.  
 4.6.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIERE) : Glace défectueuse, ARD.  
 4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse  
 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG.  
 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVD,AVG.

### Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

13/10/2018 : 77346km / 08/01/2021 : 104141km / 17/01/2023 : 134432km / 08/01/2025 : 167192km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+15.4m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		4%	
Forces verticales :	946daN		680daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	319daN	314daN	200daN	219daN
Déséquilibre (<20%):	2%		9%	
Forces de freinage (efficacité) :	319daN	314daN	200daN	219daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	64%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	29%			
<b>Emissions à l'échappement :</b>				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-3.8%	-3.1%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%		