## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585654 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 27/10/2025 25008604 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ **DEFAILLANCES CRITIQUES:** Défavorable pour défaillances critiques 8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la 27/10/2025 route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE **DEFAILLANCES MAJEURES:** 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou Contre-visite illisible (AV) 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.2.1.b.2. ÉTÀT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEÙX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : : Glace défectueuse (ARG) 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (AVG) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS sculptures est atteint (AVG, AVD) 31700 BEAUZELLE 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVG) Tel: 05.61.42.27.81 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 8.2.22.b.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 SIGNATURE: **DEFAILLANCES MINEURES:** 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARD, ARG) IDENTIFICATION DU VÉHICULE 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation tambour légèrement usé (ARG, ARD) 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif EB-323-TC (F) 21/06/2017 01/12/2006 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement Margue Désignation commerciale sous-gonflé (ARD) 6.2.3.c.1. PÒRTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, DODGE CALIBER. serrures ou gâches détériorées (AVD, AVG) (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/06/2019: 215108km / 04/06/2021: 262193km / 04/10/2024: 342012km / 14/10/2024: 342682km / 1B3HBC8A87D137185 Type/CNIT Énergie MB35602BP019 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE D G D G 363058 Ripage (-8 à +8m/km)-17.9m/km 3% 1% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## **EB-323-TC** 27/10/2025 CT: N° d'agrément : S0317123 N° de série : 1B3HBC8A87D137185

N° d'imprimé :za13585654

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25008604 XXXXXXX

DATE:

## Forces verticales 895daN 589daN Frein de service

Force de freinage: 349daN 322daN 185daN 178daN Déséquilibre (<20%): 8% 4%

Force de freinage (efficacité): 349daN 322daN 185daN 178daN Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (3.00m-1) C1: 09.99 - C2: 09.99

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1 5% -2.1% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.5% -2.4%