

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 033F1011

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

11/06/2019

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

en circulation 11/06/2019

Date de 1^{ère} mise

FG-156-WS (F) Marque

Désignation commerciale

CITROEN

JUMPY SPACE TOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF7VAYHVKKZ059662

Genre VP

jull

Énergie

Type/CNIT M10CTRVP069S333

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

152035

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

30/10/2025

25057797

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait

état d'une défaillance du système

8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé

AVG, ARD, AVD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu

de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne

mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AV, AR

6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 06/06/2023: 104458 km / 02/06/2025: 148946 km / 08/09/2025: 152003 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.7 m/km 8 % 1 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1055 daN Forces verticales: 839 daN

Frein de service

Forces de freinage : 350 daN 367 daN Déséquilibre (<20%) :

252 daN

5 % 5 %

252 daN 242 daN

Forces de freinage (efficacité): 350 daN 367 daN Taux d'efficacité global (≥58 %):63 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :-1.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 % 242 daN