PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585660 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 28/10/2025 25008610 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (ARD, ARG) 27/12/2025 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DÈ CRÓISEMENT) : L'orientation d'un Contre-visite feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D) 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (AVG, AVD) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 5.2.3.d.2. PNÈUMATIQUÉS: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 sculptures est atteint (AVG, AVD) 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) Tel: 05.61.42.27.81 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) SIGNATURE: **DEFAILLANCES MINEURES:** 1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS: Endommagement, points de IDENTIFICATION DU VÉHICULE friction, flexibles torsadés ou trop courts (AVD, AVG) Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE BP-199-AJ (F) 13/04/2021 28/03/2003 SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) Margue 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou Désignation commerciale élément endommagé (D) VOLKSWAGEN NEW BEETLE 6.2.5.a.1. SIÈGE ČONDUCTEUR : Siège défectueux 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : WVWZZZ9CZ3M622455 10/03/2021: 248419km / 08/09/2023: 324414km / Type/CNIT Énergie **ABSENT** GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 341284 Ripage (-8 à +8m/km)-9.4m/km Dissymétrie suspension (=30%) 1% 19% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : **BP-199-AJ** 27/12/2025 CT: N° d'agrément : S0317123 N° de série :

N° d'imprimé :za13585660

WVWZZZ9CZ3M622455

PROCÈS-VERBAL N°:

S031Z123 25008610 XXXXXXX

DATE:

Forces verticales 841daN 440daN Frein de service Force de freinage: 280daN 271daN 176daN 161daN Déséquilibre (<20%): 4% 9% Force de freinage (efficacité): 280daN 271daN 176daN 161daN Taux d'efficacité global (=50%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 19% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.3% -2.7%