

# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle volontaire total 03/09/2025 25019945 DÉFAILLANCES CONSTATÉES

#### **FONCTIONS CONTRÔLÉES**

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C326

RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES: 20 AVENUE DE LONDRES

ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél: 04.42.79.64.33

# IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

013/00679 N° D'AGRÉMENT :

N° dans la série du type (VIN)

SIGNATURE .

#### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1 ère mise Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

GP-986-SV (F) 23/06/2023 23/06/2023 Désignation commerciale Marque

LEAPMOTOR AUTRES MODELES

LFZ71AK51ND113554 M1 VP

Type/CNIT Énergie

> M10PFHVP000G002 EL

Catégorie internationale

Genre

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

#### KILOMÉTRAGE RELEVÉ

014016



**INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO** 

# Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD

Défaillances mineures :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé ARG

MESORES REALISES ET VALEORS LIMITES CORRESPONDANTES					
Ripage (-8 à +8 m/km) :	TAIR	-2.3	MT D m/km	GOLE V	RE 1001
Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 %			Name of the second		
Forces verticales :	697 daN			531 daN	
Frein de service	B. C.		- con	A H M	- PARI
Forces de freinage :	267 daN		247 daN	183 daN	175 daN
Déséquilibre (<20%):		8 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	267 daN	No.	247 daN	183 daN	175 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %					

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 %