

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

700

N° d'imprimé : ZA14595333

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/03/2026		26002281	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré (AVD)			
15/05/2026		4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (ARD)			
Contre-visite		4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG, AVD)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse			
N° D'AGRÈMENT : S031Z123		5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (AVG, AVD)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, AVD, ARG)			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81		5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVG)			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement			
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352		6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)			
SIGNATURE :		7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (AR)			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant			
(2) Immatriculation et pays AE-514-LC (F)		Date d'immatriculation 30/09/2022		Date de 1 ^{ère} mise en circulation 14/04/2006	
Marque RENAULT		Désignation commerciale KANGOO			
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1KCTEEF35763032		(5) Catégorie internationale M1		Genre VP	
Type/CNIT MRE5022KT029		Énergie GO			
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		DEFAILLANCES MINEURES :			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 300308		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité			
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AV)	
		Attention il existe une suite à cette page du procès verbal			
		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
		AVANT G D G ARRIERE D			
		Ripage (-8 à +8m/km) +7.8m/km			
		Dissymétrie suspension (≤30%) 12% 17%			
		Forces verticales 721daN 485daN			
		Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%): 262daN 247daN 162daN 171daN 6% 6% 262daN 247daN 162daN 171daN 69%			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%): 25%			
		Emissions à l'échappement Opacité des fumées (1.46m-1) C5: 02.11 - C6: 01.80 - C7: 01.50 - Moyenne: 1.81			
		Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.7% -1.4%			



N°d'imprimé : ZA14595334

PARAGON - Février 2024