Date du rapport : 13/08/2025 : 23 043 135

BCA SERVICE CLIENT PT AIX Bat B10 - Europarc PICHAURY 1330 Av. J R G G de la Lauzière

CS 90581

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Téléphone: 04.42.29.19.17

Référence BCA N°du Rapport : 0 Affaire Société Date de sinistre

N°de contrat

N°de sinistre

Réf. émetteur

: 11/06/2025 : 127129892 : 25492015742G

: A25059187

RAPPORT D'EXPERTISE

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le rapport que nous avons établi au

titre du sinistre en référence.

Nous en avons transmis copie à votre assuré.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations

distinguées.

VEHICULE : Voiture particulière (break)

Genre: VP

N° de la formule du CI: 2023CJ66874

Immatriculation: GP-987-KG

Carrosserie: BREAK

Marque: HYUNDAI Modèle: TUCSON 2020 Tucson 1.6 T-GDi Hy

En. : C

Type: M10HMCVP004S573

Puiss.: 10 CV Pl.Ass.: 5

N° de Série: TMA JC811B PJ200001 1ère mise en circ. le : 08/06/2023

Couleur: Gris vernie

Date certificat: 08/06/2023

Kilométrage: 67 449 Km (relevé) / Km (retenu)

PTAV: 1.56 T

PTAC: 2.18 T

Usures des pneus : AVG: 30%, AVD: 30% ARG: 20%, ARD: 20%

Date de validité du contrôle technique : 08/06/2027

Equipements: Peinture métallisée (option), KIT SECURITE (accessoire).

Véhicule examiné avant travaux le 17/06/2025.

PIECES COMMUNIQUEES: Déclaration de l'assuré (copie), Carte grise (copie), Photos des dommages (original), Ordre de

mission (original).

SINISTRE CONSTATE : collision avec un véhicule

DOMMAGE IMPUTABLE: collision avec un véhicule Choc à l'avant gauche à 315°

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à au moins 29 575,00 € HTVA (35 490,00 € TVAC). Il dépasse significativement la valeur avant sinistre du véhicule.

EVALUATION PAR DIFFERENCE DES VALEURS:

Valeur avant sinistre à dire d'expert : 19 500,00 € HTVA

Valeur après sinistre : 6 166 € HTVA

Différence des valeurs : 13 334.00 €

Le montant de l'expertise retenu ne comprend pas la TVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de ses conditions d'achat (L.L.D.). Cependant, si la facture des réparations est acquittée par le locataire, et que celui-ci n'est pas assujetti à la TVA, celle-ci est à prendre en compte.

(23400,00 € TVAC)

Nous avons procédé à un appel d'offres auprès de professionnels du négoce des véhicules accidentés pour la vente éventuelle du véhicule en l'état. La meilleure offre émane de : Garage SV2A 2 RUE DE LA HOURETTE 25410 SAINT VIT Téléphone : 03.81.40.39.20 SIREN:533029583.

Nous sommes sans réponse à nos courriers attirant l'attention du propriétaire sur l'importance des dommages subis par son véhicule.

Véhicule économiquement irréparable

Les dispositions des articles L 327-1 et L 327-2 du Code de la Route s'appliquent.

Ce véhicule est techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Conformément aux dispositions de l'article L 327-3 du Code de la Route (arrêté du 3 avril 1998), la préfecture du lieu d'immatriculation doit être informée du refus du propriétaire de céder son véhicule à l'assureur ou en cas de silence dans un délai de 30 jours après la proposition de règlement, sauf s'il s'agit d'un VE.

Dans le cadre de l'article susvisé, nous sommes en mesure de suivre les travaux de remise en état. Il s'agirait d'une mission distincte et rémunérée à ce titre. Elle devrait nous parvenir avant le début des travaux.

Nous avons informé de nos conclusions

assuré, le 18/06/2025 à 07:17.

BCA SERVICE CLIENT PT AIX Réf. BCA: 23 043 135 Affaire :

RAPPORT D'EXPERTISE (suite)

P2 page: 2

Le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), nous n'avons pas effectué le suivi de remise en conformité. TVA récupérable = Oui

Le bon d'enlèvement vers l'épaviste a été réalisé le 07/07/2025

Nous avons informé le 07/07/2025 l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule.

P2		
page	:	3

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	Т	ACL %
С	FAISCEAU DE COMPARTIMENT MOTE	UFRO 801,08	1	2	
С	PLANCHE DE BORD	1 668,87	1	2	
С	BERCEAU MOTEUR	1 544,54	1	2	
С	AIRBAG PASSAGER	1 199,29	1	2	
С	ECHANGEUR AIR-AIR	1 066,06	1	2	
С	TRANSMISSION AV G G	1 019,88	1	2	
С	COIFFE DE DOSSIER DE SIEGE AV G	G 658,43	1	2	
С	PROJECTEUR G G	589,10	1	2	
С	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AR I	D 532,42	1	2	
С	JANTE AV G G	528,12	1	2	
С	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV C	·	1	2	
С	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV I	D 524,14	1	2	
С	PARE-BRISE	494,80	1	2	
CP	CAPOT-MOTEUR	448,02	1	2	
С	AIRBAG CONDUCTEUR	398,45	1	2	
СР	AILE AV D D	392,86	1	2	
С	FAISCEAU DE PARE-CHOCS AV	365,83	1	2	
С	FEU DIURNE G G	365,48	1	2	
С	CALCULATEUR D'AIRBAGS	354,75	1	2	
C	FACADE AV	349,47	1	2	
CP	AILE AV G G	341,62	1	2	
C	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV	313,29	1	2	
CP	PARE-CHOCS AV	309,85	1	2	
C	BRAS DE SUSPENSION AV G G	304,26	1	2	
C	SPOILER DE PARE-CHOCS AV	228,84	1	2	
С	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AR (-	1	2	
С	AIRBAG DE SIEGE AV G G	192,13	1	2	
<u>C</u>	PNEUMATIQUE AV G G	168,00	1	2	30
C	PARE-BOUE AV G G	149,10	1	2	- 00
C	PROTECTION SOUS-MOTEUR	128,27	1	2	
C	ENJOLIVEUR DE PARE-CHOCS AV	112,52	1	2	
CP	CHARNIERE G DE CAPOT-MOTEUR G	107,19	1	2	
CP	CHARNIERE D DE CAPOT-MOTEUR D	107,19	1	2	
C	AVERTISSEUR SONORE GRAVE		1	2	
CP	DOUBLURE D'AILE AV G PARTIE AV G	107,13 93,35	1	2	
	CDILLE DE DADE CLICCO AV		4	_	
C	GRILLE DE PARE-CHOCS AV	93,29	1	2	
С	ELARGISSEUR D'AILE AV G G	86,53	1	2	
C	CADRE DE PROJECTEUR G G	79,35	1	2	
С	DEFLECTEUR DE PARE-CHOCS AV	69,95	1	2	
С	RENFORT DE PARE-CHOCS AV	68,50	1	2	
C	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV	67,53	1	2	
С	KIT DE COLLAGE DE PARE-BRISE	52,51	1	2	
С	SUPPORT LATERAL G DE PARE-CHOC AV G	48,47	1	2	
С	ADHESIF DE CAPTEUR DE PLUIE	46,65	1	2	
С	COUVERCLE DE BOITE A FUSIBLES D COMPAR	E 44,76	1	2	
CP	EMBOUT DE LONGERON AV G G	38,34	1	2	
С	GUIDE D'AIR G DE PARE-CHOCS AV G	38,02	1	2	
С	SUPPORT G DE PARE-CHOCS AV G	16,98	1	2	
Т	PROJECTEURS G, D REGLAGE		1	2	
Т	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT VIDANGE		1	2	

BCA SERVICE CLIENT PT AIX Réf. BCA: 23 043 135 Affaire :

RAPPORT D'EXPERTISE (suite)

P2 page : 4

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	т	ACL %
Т	PASSAGE OUTIL DIAGNOSTIC INITIALISATION		1	2	
Т	TRAINS AV, AR CONTROLE		1	2	
Т	VEHICULE ELECTRIQUE/HYBRIDE MIS HORS/S	Е	1	2	
Т	AILES AV G, AV D ECHANGE		1	2	
D	CAMERA DE RETROVISEUR INTERIEU DEPOSE/	R	1	2	
R	PASSAGE DE ROUE AV G REMISE EN ETAT G		1	2	
Р	PASSAGE DE ROUE AV G PEINTURE ELEMENT R G		1	2	
D	RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR DEP		1	2	
Т	CIRCUIT DE CLIMATISATION MISE A NIVEAU		1	2	
Т	ESSAI SIMPLE SUR ROUTE CONTROL	E	1	2	

MAIN D'OEUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	20.0	4.5	2.0	
Redressage		4.0		
Total Heures	20,0	8,5	2,0	11.0
Taux Horaire	45,00	47,65	45,00	45,00

MONTANTS

PIECES (tva 20,00%) 27 443,15 INGREDIENTS DE PEINTURE (22,00 €/H) 242,00	ı	MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)		35 490,31
PIECES (tva 20,00%) 27 443,15	F	TOTAL HTVA		29 575,24
	I	NGREDIENTS DE PEINTURE	(22,00 €/H)	242,00
WAIN DOES VICE	F	PIECES	(tva 20,00%)	27 443,19
MAIN D'OEUVRE 1.890.09	I	MAIN D'OEUVRE		1 890,05

DEDUCTIONS

	TOTAL A CHARGE ASSURÉ (2)	5 965,47
TVA (Usuelles)		5 915,07
PART A CHARGE ASSURÉ (usures)	Changer : PNEUMATIQUE AV G G (30,00%)	50,40

MONTANT APRES DEDUCTIONS(1-2)	29 524,84
MONTANT DES TRAVAUX RETENU	29 575,00

TEMPS NECESSAIRE AU REMPLACEMENT

10 jours

Tableau des critères qui ont conduit à initier la procédure VGE :

Critère(s)	Pièce(s) dangereuse(s)	Déficience(s)
Sécurité des personnes	Ceintures	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)
Sécurité des personnes	Coussins gonflables	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)