

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARI AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE .

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

30/12/2015

Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

en circulation 09/11/2015

DX-124-FA (F) Marque

Désignation commerciale

M1

CITROEN

C.3

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF7SCHMZ6FW629393

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

M10CTRVP0299160

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

148262

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

06/11/2025

25057978

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques :

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque

minimale non visible) AVD

1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé AVD

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement

défectueuse

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou

gâches détériorées ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 23/12/2019: 66667 km / 07/12/2021: 82197 km / 21/12/2023: 117846 km

<u>autosécurité</u>

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE D G D G

Ripage (-8 à +8 m/km) :

+4.1 m/km

683 daN

3 %

Forces verticales:

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

2 %

459 daN

Frein de service

Forces de freinage :

231 da N

221 da N

123 da N

159 daN

Déséquilibre (<20%):

5 % Forces de freinage (efficacité): 231 daN

221 daN

23 % 123 daN

159 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Taux d'efficacité global (≥58 %):64 %

CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.10 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.018 CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.1 %

-4.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.0 %

-0.1%