

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S013C326

(9) RAISON SOCIALE:

CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES:

20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS

13127 VITROLLES Tél: 04.42.79.64.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

013C0679

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays GB-845-TD (F)

Date d'immatriculation

Date de 1 ère mise en circulation 14/09/2021 14/09/2021

Marque

Désignation commerciale

FORD

TRANSIT CUSTOM

(1) Nº dans la série du type (VIN)

WF0YXXTTGYMJ87677

(5) Catégorie internationale

CTTF

Type/CNIT

Énergie

N10FRDCT427W596

GH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

058261

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

27/11/2025

N° DU PROCES-VERBAL

25104830

(6) DÉFAILANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances maieures :

4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUÏLLARD AVANT ET ARRIÈRE): Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu AVD 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des

pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVD

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

autosécurité

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE n Ripage (-8 à +8 m/km) : -1.3 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4%

0 %

Forces verticales: 1311 daN 829 daN

Frein de service Forces de freinage : 473 daN 427 daN 315 daN 308 daN

Déséquilibre (<20%): 10 % 3 % Forces de freinage (efficacité): 473 daN 427 daN 315 daN 308 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 31 %

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :-3.5 % -3.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :+0.7 % -4.0 %