

Vérification des appareils de levage

Contrôle effectué en application de l'arrêté du 01 mars 2004 (travail)
Vérification générale périodique



Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIÈRES

Identification de l'équipement

Marque :	MERLO	Modèle :	
Type :	P30.7	Année :	1 992
Marquage :	Sans		
N° Constructeur :	2011039		
Porteur :			
Immat. / châssis :			
N° Client :	1623895		
CMU en daN :	3 000		
Compteur :	4008 H		

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions : Non
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non
Carnet de maintenance mis à disposition : Non
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou déficiences ne permettant pas au chef d'établissement de mettre l'appareil à disposition des travailleurs (cf. art. R.4321-1).

Récapitulatif des observations

- 1 Frein de service inopérant - Y remédier de toute urgence
Interdit d'emplois en l'état actuel
- 2 Marquage CE absent et plaque constructeur quasi-illisible - Y remédier
- 3 Pas d'indication de la sécurité du poste de conduite en cas de retournement (ROPS/TOPS) - Y remédier
- 4 Plusieurs points de corrosion sur l'équipement - Surveiller l'évolution
- 5 Batterie faible - Y remédier
- 6 Protection des éléments mobiles absentes - Y remédier
- 7 Essais en charge non réalisé car équipement (fourches) non présentes le jour du contrôle - Faire réaliser les essais en charge avant toute opération de manutention
- 8 Jeu important dans la direction - Y remédier
- 9 Feux indicateurs de direction ARG inopérant - Y remédier
- 10 Phare AVG inopérant - Y remédier
- 11 Frein de stationnement inopérant - Y remédier

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP

