## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761824 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/10/2025 25008243 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 13/12/2025 4.1.1.b.2. ÉTÀT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (D) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DÈ CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) Contre-visite 5.3.2.b.2. ÀMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG, AVD) 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le S031Z123 N° D'AGRÉMENT : dispositif antipollution: P2455 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE **DEFAILLANCES MINEURES:** Tel: 05.61.42.27.81 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR) 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR antipoussière endommagé ou détérioré (G, D) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA SIGNATURE: PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRÈ) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation serrures ou gâches détériorées (AVG) CW-016-FN (F) 28/03/2022 09/11/2010 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/10/2018: 113993km / 15/10/2020: 126472km / 08/12/2020: 127170km / 16/04/2021: 128238km / Margue 16/03/2022: 136932km / 26/02/2024: 171333km / / Désignation commerciale VOLKSWAGEN POLO Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, WVWZZZ6RZBY130646 ne pas tenir compte de ce commentaire. Type/CNIT Énergie M10VW GVP000B582 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 232947 Ripage (-8 à +8m/km)-2.2m/km Dissymétrie suspension (=30%) 1% 7% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## CW-016-EN CT: 13/12/2025 N° d'agrément: S031Z123 N° de série: WWZZZGRZBY130646

N° d'imprimé :za13761824

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25008243 XXXXXXX

DATE:

Déséquilibre (<20%): 2% 22%

Force de freinage (efficacité): 247daN 244daN 108daN 137daN

Taux d'efficacité global (=50%): 62%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 19%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.60m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.7% -3.4% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +0.1% -1.5%