

N° d'imprimé : S 636373899

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013S485

(9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN ST VICTORET

(3) COORDONNÉES:

"el.: 0442889964 3/10 AV de l'Europe .3700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1586 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

16/02/2021

FX-652-EB (F)

16/02/2021

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre CTTE

VR3EFYHZILI795697

Type/CNIT

Énergie

N10PGTCT082P771

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

45974

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

31/10/2025

25036165

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, ARD.

Défaillance(s) mineure(s)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AV.

4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise),

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG.

8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P062A

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT			ARRIERE		
Ripage (-8 à + 8m/km):	G	-0.3m/K	D	G	ANTE	D
Dissymétrie suspension (≤30%): Forces verticales : Frein de service :	3% 908daN			1% 555daN		
Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):	282daN	282daN 25%	372daN	245daN	504	258daN
Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité (≥ 50%):	282daN 79%		372daN	245daN	6%	258daN
Frein de stationnement : Taux d'effica	cité la toni a					

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 32%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 C5: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)

-0.2%

-1 7%

Feux de brouillard avant(-3,5% a -1,0%) -2.7%