

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : S 636955543

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 13/11/2025 25087970

#### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT: S013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES: Tel.: 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

#### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1363 SIGNATURE :

#### **IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

FV-329-SB (F)

09/12/2020 09/12/2020

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VR3EFYHYCLN545925

NI

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10PGTCT082C759

GO

#### Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

#### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

85378

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

# (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

#### Défaillance(s) maieure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse. ARG.

5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES: Pneumatiques de structure différente, AR.

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG, ARG, AVD, ARD,

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact. AR.

#### Défaillance(s) mineure(s)

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG, AVD, ARG, ARD.

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, ARD.

6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.5m/Km				
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		8%		
orces verticales :	914daN		628daN		
rein de service :			-		
orces de freinage :	315daN	327daN	206daN	214daN	
Déséquilibre (<20%):	4%			4%	
orces de freinage (efficacité) :	315daN	327daN	206daN	214daN	
aux d'efficacité (≥ 50%):	68%			M.M. 1505-1	
rein de stationnement : Taux d'effica	acitá / 5 180/11 180/				

nt : Taux d'efficacité (≥ 18%): 18%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4.0% -2.3% Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) -4.0% -2.9%