NTAIRE CONTROLL PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

V000178553 N° d'imprimé

> NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE Contrôle volontaire Partiel

DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

26/11/2025

V2578553

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

NTAIRE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : 031Z1352

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| N° Immatriculation | Date d'immatriculation | Date de 1 ^{ere} mise en circulation |
|----------------------------|------------------------|---|
| GR-659-QJ (F) | 04/10/2023 | 04/10/2023 |
| Genre | Marque | Туре |
| VP | DACIA | M10DACVP002G507 |
| N° dans la | a série du type | Energie |
| UU1DBG0 | 00XPU131992 | EL |
| Kilométrage inscrit au com | npteur Désigna | tion commerciale |
| 33288 | | SPRING |
| | | |

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

- 0 IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 DIRECTION
- 3 VISIBILITÉ
- 4 FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
- ONTAIRE CONTRÔLE VOLONTA

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

- 1 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
- 2 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (ARD) 3 - 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou
- entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) 4 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVD)

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

- 1 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou
- élément endommagé (ARG) 2 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

CONTRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE VOLONTAIRE

TRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE

ONTRÔLE

| IDENTIFICATION DU VEHICULE ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1000 | AVANT | ARRIERE |
|---|---|--|-----------------------------------|
| DIRECTION VISIBILITÉ | Ripage (-8 à +8m/km) | G D +3.3m/km | TRÔLE |
| FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET UIPEMENTS ÉLECTRIQUES ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION | Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales | 1% 528daN | 6% 461daN |
| CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS AUTRE MATÉRIEL | Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%): | 194daN 199daN 3% 194daN 199daN 72 | 170daN 154d 10% 170daN 154d |
| INF CONTRO | Frein de stationnement Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | Taux d'efficacité | (=18%): 23% |
| NTAIRE | reux de croisement (-2.5% a -0.5%) | -3.2% -2.4% | |
| CONTRÔLE | INFORMATIONS IMPORTAL | NTES AU VERSO | ROLL |
| TAIRE CO. | IRE CO. | TAIRE | |