

N° D'IMPRIMÉ C 68762418

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

10/12/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25058725

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/02/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays ET-728-SX (F) Date d'immatriculation 15/06/2021 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 31/01/2018

Marque

PEUGEOT

Désignation commerciale

BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF3YA2MFB12F83401

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

N10PGTCT0636869

Énergie

GO

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

165388

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances majeures :

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences D

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1505 P246C P2202 P24A4

## Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, C, AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D

## Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

12/03/2022 : 125042 km / 08/04/2024 : 159033 km / 12/04/2024 : 159060 km / 18/04/2025 : 162845 km / 09/12/2025 : 163386 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.5 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	4 %		15 %	
Forces verticales :		1351 daN		861 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	320 daN	364 daN	270 daN	275 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		13 %	2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	320 daN	364 daN	270 daN	275 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	55 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	18 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1) C1: <0.1 m-1 C2: <0.1 m-1				
Feux de croisement (-3 % à -1 %) :	-1.9 %	-3.4 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.7 %		-0.3 %	

AUTO BILAN BANLIEUE SUD SARL  
1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC


ENCHERES VO  
19 PLACE DU CORDON D'OR  
33650 MARTILLAC

**Objet : Attestation de contrôle**

Je soussigné(e), LOSIN GUILLAUME, responsable du centre de contrôle SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD, atteste par la présente que le véhicule PEUGEOT - BOXER, immatriculé ET-728-SX (N° de série : VF3YA2MFB12F83401), a fait l'objet d'une contrôle technique périodique défavorable, en date du 09/12/2025 à 165386 km et non 163386 km qui relève d'une erreur de saisie.

N° d'agrément de l'installation de contrôle : S033C324

N° de procès-verbal : 25058708



Fait le 10/12/2025

Signature du responsable de centre

