



N° D'IMPRIMÉ C68578176

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



autosÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058082

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays 983 CVK 91 (F) Date d'immatriculation 17/11/2000 Date de 1^{ère} mise en circulation 02/11/1989

Marque VOLKSWAGEN Désignation commerciale GOLF

(1) N° dans la série du type (VIN) WWWZZZ1GZLW031644 (5) Catégorie internationale M1 Genre VP

Type/CNIT 19EZ24 Énergie ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

059270

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AR
1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glasse inopérant
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD
5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif ARD, ARG
5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé AVG
6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage

Défaillances mineures :

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.6 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %		4 %	
Forces verticales :	612 daN		385 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	236 daN	218 daN	48 daN	86 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	8 %		45 %	
Forces de freinage (efficacité) :	236 daN	218 daN	48 daN	86 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	58 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	17 %			
Émissions à l'échappement				
Teneur en CO ($\leq 3.5\%$) :	0.23 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.5 %		-2.2 %	