

PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DS-850-CJ (F) 05/06/2015

Date de 1^{ère} mise en circulation 25/1/1/2005

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

CLIO (5) Catégorie internationale

(1) N° dans la série du type (VIN) VF1BR1G0H34876518

VP Énergie

Genre

Type/CNIT MRE5012EJ996

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

161793

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

22/09/2025

25056897

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des

articulations D

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement

défectueux AR

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou

montage inadapté AVG, AVD

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal

fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures AVD

7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES :

Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée AR 7.1.5.c.2. AIRBAG: Coussin gonflable manifestement inopérant

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont

instables

Défaillances mineures :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

légèrement endommagé ou mal fixé G

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD

,6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un l<mark>ong</mark>eron ou d' une traverse G

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AR, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou

gâches détériorées ARG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

P0340

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 06/05/2019: 123738 km/05/05/2021: 136852 km/12/07/2021: 137835 km/ 11/07/2023 : 146992 km / 23/07/2025 : 160922 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE

G

-0.5 m/km

G

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

3 %

1 %

Forces verticales:

Ripage (-8 à +8 m/km) :

776 daN

445 daN

Frein de service

Forces de freinage :

322 daN

294 daN 138 daN

Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité): 322 daN

294 daN

10 % 138 daN

152 daN

152 daN

D

Taux d'efficacité global (≥50 %):74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement Opacité des fumées (1.16 m-1)

C5:6.76 m-1 C6:6.76 m-1 C7:7 m-1 Moyenne:6.85 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 %

-0.4 %

-12% Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.5 %