

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

210 1

N°d'imprimé: ZA13976254

N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE NATURE DU CONTRÔLE 25009364 25/11/2025 Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BK-019-TC (F) 08/04/2019

Date de 1^{ère} mise en circulation 30/03/2009

Marque VOLKSWAGEN Désignation commerciale
TIGUAN

(1) N° dans la série du type (VIN) WVGZZZ5NZ9W088691

(5) Catégorie internationale

Genre

Type/CNIT MVW56K43ND58

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

DEFAILLANCES MAJEURES:

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARD, ARG)

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)

5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (AVG, AVD)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVD)

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG) 8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P2196, P261A

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES:

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD)

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AR) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, AV, ARD, C, AVD)

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

317235

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº .

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

ARRTERE Ripage (-8 à +8m/km) +6.0m/km 9% 36% Dissymétrie suspension (≤30%) Forces verticales 941daN 640daN Frein de service Force de freinage: 287daN 257daN 251daN 250daN 1% Déséquilibre (<20%): 11% 251daN 250daN Force de freinage (efficacité): 287daN 257daN 66% Taux d'efficacité global (≥50%): Taux d'efficacité (≥18%): 19% Frein de stationnement

-1.7%

%

-3.5%

-3.8%

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières,

24/05/2018: 151886km / 19/02/2019: 170434km / 17/02/2021: 202689km / 10/02/2023: 251995km /

serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG, AVD, AVG)

03/02/2025: 303873km / 01/04/2025: 307346km / /

Attention ce procès verbal contient 2 pages

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AV, AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

N°d'imprimé: ZA13976255

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

25/11/2025

25009364

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13976254

35

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S031Z123

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES :

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 03121392
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BK-019-TC (F) 08/04/2019

Date de 1^{ère} mise en circulation 30/03/2009

Marque VOLKSWAGEN Désignation commerciale

TIGUAN

(1) N° dans la série du type (VIN)
WVGZZZ5NZ9W088691

(5) Catégorie internationale

Type/CNIT

Énergie

Genre

MVW56K43ND58

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

317235

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

 AVANT G D G D

 Ripage (-8 à +8m/km)
 +6.0m/km

 Dissymétrie suspension (≤30%)
 9%
 36%

 Forces verticales
 941daN
 640daN

Frein de service

Force de freinage: Déséquilibre (<20%):

Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥50%):

Frein de stationnement

287daN 257daN 251daN 250daN 66%

251daN

1%

Taux d'efficacité (≥18%): 19%

287daN 257daN

11%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.7% -3.5% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) % -3.8% 250daN