

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13967636

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--|---------------------|-------|
| NATURE DU CONTRÔLE | | (3) DATE DU CONTRÔLE | | N° DU PROCÈS-VERBAL | |
| Contrôle technique périodique | | 05/12/2025 | | 25009736 | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | | | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | | | DEFAILLANCES MAJEURES : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD) 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) DEFAILLANCES MINEURES : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, ARD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/03/2020 : 112356km / 21/08/2020 : 119045km / 03/08/2022 : 133632km / 17/08/2024 : 146147km / | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | | | | | |
| 04/02/2026 | | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | | | | | |
| Contre-visite | | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S031Z123 | | | | | |
| (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 | | | | | |
| (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81 | | | | | |
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : 031Z1541 | | | | | |
| SIGNATURE : | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | |
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation | | | Date de 1 ^{ère} mise en circulation | | |
| DY-204-VM (F) | | | 12/10/2020 | | |
| | | | 11/01/2016 | | |
| Marque | | | Désignation commerciale | | |
| VOLKSWAGEN | | | TIGUAN | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | | | (5) Catégorie internationale | | Genre |
| WVGZZZ5NZGW518184 | | | M1 | | VP |
| Type/CNIT | | | Énergie | | |
| M10VWGVPH575925 | | | GO | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | | | | |
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | |
| 156235 | | | | | |
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | DATE : | | |
| | | | | | |

DY-204-VM

CT : 04/02/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : WVGZZZ5NZGW518184

N° d'imprimé : ZA13967636

S031Z123
25009736
XXXXXXX

| | AVANT | | ARRIERE | |
|--|-------------------------------|--------|---------|--------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8m/km) | -0.5m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 8% | | 7% | |
| Forces verticales | 937daN | | 639daN | |
| Frein de service | | | | |
| Force de freinage: | 319daN | 308daN | 193daN | 210daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 9% | |
| Force de freinage (efficacité): | 319daN | 308daN | 193daN | 210daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 65% | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 23% | | | |
| Emissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) | -3.1% | -1.2% | | |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -3.2% | -3.3% | | |