

Référence BCA : **23552382**
Affaire :
Véhicule : RENAULT TRAFIC III FOURGON
Immatriculation : GY-596-SV
Société :
Date de sinistre : 27/11/2025
N° de contrat :
N° de sinistre :
Emetteur :
Réf. émetteur :

RAPPORT D'EXPERTISE

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le rapport d'expertise que nous avons établi au titre du sinistre en référence.
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

VEHICULE : Camionnette fourgon Immatriculation : GY-596-SV Marque : RENAULT Modèle : TRAFIC III FOURGON Finition : Trafic L1H1 3000 Kg 2.0 Blue dCi - 150 Type : N10RENC7F55C765 N° de Série : VF1FL000472726782 1^{ère} mise en circ. le : 14/08/2024 Kilométrage : 20056 Km (relevé) PTAV : 1,824 T – PTAC : 3,010 T Usure des pneus : AVG : 70%, AVD : 70%, ARG : 50%, ARD : 50% Date de validité du contrôle technique : 14/08/2028	Genre : CTTE Carrosserie : FOURGON En. : G Puiss. : 7 CV Pl. Ass. : 2 Couleur : Blanc Date certificat : 14/08/2024
---	---

Véhicule vu avant travaux chez le réparateur le 18/03/2026. Etait présent pour le réparateur

Etait présent pour le

Véhicule non vu Dossier examiné chez le réparateur le 19/03/2026. Etait présent pour le

PIECES COMMUNIQUEES : Ordre de mission (original), Constat amiable (copie), Carte grise (copie).

SINISTRE CONSTATE : collision avec un véhicule, collision avec un véhicule

DOMMAGE IMPUTABLE : collision avec un véhicule Choc à l'arrière à 180°, collision avec un véhicule Choc à l'avant à 0°.

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à : 24 751,00 € HT.

EVALUATION PAR DIFFERENCE DES VALEURS :

Valeur avant sinistre à dire d'expert : 23 000,00 € HTVA (27 600,00 € TVAC)

Valeur après sinistre : 4 490,00 € HTVA

Différence des valeurs : 18 510,00 € HT

La valeur avant sinistre retenue a été estimée HTVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de son genre (Camionnette fourgon), de ses conditions d'achat (L.L.D.).

Nous avons procédé à un appel d'offres auprès de professionnels du négoce des véhicules accidentés pour la vente éventuelle du véhicule en l'état. La meilleure offre émane de :

Il nous a été indiqué que le propriétaire conservait son véhicule.

Dans l'éventualité d'une prise en charge du sinistre, même partielle, par la société d'assurance, le véhicule serait alors concerné par les dispositions des **Véhicules Economiquement Irréparables**. Les dispositions des articles L.327-1 à L.327-3 du code de la route s'appliqueraient.

Dans ces conditions et compte tenu des dommages, le véhicule serait considéré techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Nous avons informé de nos conclusions M , lésé, le 19/03/2026.

Nous avons tenté sans succès de joindre par téléphone le propriétaire du véhicule afin de l'informer de nos conclusions, , au numéro suivant :

Nous avons informé le 20/03/2026 l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule.

Lors de l'examen du véhicule nous avons relevé des déficiences susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne. Nous en avons informé l'assuré le .

Le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), nous n'avons pas effectué le suivi de remise en conformité.

TVA récupérable = Oui

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T	ACL %	PR %	MO %
C,P	PORTE-BATTANTE AR G G	1 546,68	1	20			
C,P	PORTE-BATTANTE AR D D	1 546,68	1	20			
C	LOT DE PARE-CHOCS AR D ET AR G	494,26	1	20			
C	PARE-CHOCS AR CENTRAL	477,08	1	20			
C,P	DOUBLURE DE PANNEAU AR	295,91	1	20			
C,P	PANNEAU AR	275,34	1	20			
C	ENJOLIVEUR DE PORTE-BATTANTE AR G G	269,00	1	20			
C	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AR	268,61	1	20			
C,P	PLANCHER DE COFFRE	245,81	1	20			
C	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AR	227,54	1	20			
C	FEU INFERIEUR AR G G	148,31	1	20			
C	JOINT SUR CAISSE DE PORTE-BATTANTE AR	127,05	1	20			
C	SERRURE INFERIEURE DE PORTE-BATTANTE AR D D	120,33	1	20			
C	CONTROLE ET REGLAGE TRAINS ROULANTS	120,00	1	20			
C	ENJOLIVEUR DE SEUIL DE COFFRE	97,92	1	20			
C	POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE-BATTANTE AR G G	90,58	1	20			
C	MONOGRAMME DE MODELE AR	81,51	1	20			
C	GARNITURE INTERIEURE DE PORTE-BATTANTE AR D D	77,25	1	20			
C	GARNITURE INTERIEURE DE PORTE-BATTANTE AR G G	77,25	1	20			
C	FAISCEAU DE PARE-CHOCS AR	68,44	1	20			

expertise

C	GARNITURE DE SEUIL DE COFFRE	45,83	1	20			
C	FONGIBLES	24,00	1	20			
C	ECLAIREUR G DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AR G	18,54	1	20			
C	EVACUATION ET RECYCLAGE DES DECHETS	11,68	1	20			
C	PLAQUE D'IMMATRICULATION AR	11,50	1	20			
C	AGRAFES ET VISSERIE	10,00	1	20			
C	CORPS CREUX	8,00	1	20			
T	DIAGNOSTIC/LECTURE DES MEMOIRES DEFAUTS		1	20			
T	VERINAGE BLOC ARRIERE		1	20			
P	TRAVERSE AR DE PLANCHER AR PEINT. CLASSE 2		1	20			
R	TRAVERSE AR DE PLANCHER AR REMISE EN ETAT		1	20			
T	PARE-CHOCS AR CENTRAL PERCAGE		1	20			
D	PANIER DE ROUE DE SECOURS DEPOSE/POSE		1	20			
T	ELEMENTS DE REDRESSAGE POSE		1	20			
T	ESSAI PROLONGE SUR ROUTE CONTROLE		1	20			
T	VEHICULE POUR RESTRUCTURATION MISE AU BANC		1	20			
P	PEC peinture Choc n°1		1	20			
C	PROJECTEUR G G	1 074,75	1	20			
C	PROJECTEUR D D	1 074,75	1	20			
C	CONDENSEUR DE CLIMATISATION	843,35	1	20			
C	RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR	671,38	1	20			
C	RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT DE SURALIMENTATION	671,38	1	20			
C	CALCULATEUR D'AIRBAGS	653,35	1	20			
C,P	CAPOT-MOTEUR	651,34	1	20			
C	FACADE AV	531,85	1	20			
C,P	PARE-CHOCS AV	475,40	1	20			
C	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV	295,31	1	20			
C	CALIBRAGE ADAS	230,00	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV G G	208,74	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV D D	208,25	1	20			
C	CALANDRE	185,06	1	20			
C	RENFORT DE PARE-CHOCS AV	183,34	1	20			
C	ENJOLIVEUR DE TRAVERSE SUPERIEURE DE FACADE AV	183,34	1	20			
C	LOT DE GUIDES D'AIR DE PARE-CHOCS AV	173,68	1	20			
C	PARE-BOUE AV G PARTIE AV G	168,28	1	20			
C	PARE-BOUE AV D PARTIE AV D	168,28	1	20			
C	GRILLE INFERIEURE DE PARE-CHOCS AV	142,34	1	20			
C	ENJOLIVEUR INFERIEUR DE CALANDRE	133,83	1	20			
C	DEFLECTEUR SUPERIEUR DE RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT	132,43	1	20			
C	DEFLECTEUR DE PARE-CHOCS AV	132,29	1	20			
C	EMBLEME DE MARQUE AV	120,53	1	20			
C	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV	105,34	1	20			
C	SERRURE DE CAPOT-MOTEUR	87,41	1	20			
C	LOT DE SUPPORTS DE PARE-CHOCS AV	86,54	1	20			
C	LOT DE GRILLES DE PARE-CHOCS AV	79,40	1	20			
C	PLAQUE D'IMMATRICULATION AV	11,50	1	20			
T	BRINS ENROULEURS DE CEINTURES AV ECHANGE		1	20			
P	AILE AV G RACCORD PEINT. CLASSE 2 G		1	20			
R	AILE AV G REMISE EN ETAT/REGLAGE G		1	20			
P	AILE AV D RACCORD PEINT. CLASSE 2 D		1	20			
R	AILE AV D REMISE EN ETAT/REGLAGE D		1	20			

T	CALCULATEUR D'AIRBAGS VERROUILLER/DEVERROUILLER		1	20			
D	RADAR DE DISTANCE DEPOSE/POSE		1	20			
D	PROJECTEURS G, D DESHABILLAGE		1	20			
F	CIRCUIT DE CLIMATISATION MISE A NIVEAU	120,00	1	20			
T	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT VIDANGE		1	20			
P	PEC peinture Choc n°2		1	20			

MAIN D'ŒUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	15,0	24,0	3,6	
Redressage	0,0	2,0	0,0	
Total Heures	15,0	26,0	3,6	19,00
Taux Horaire	102,00	105,00	113,00	107,00

MONTANTS

MAIN D'ŒUVRE		6699.8
PIECES	(tva 20,00 %)	16468.54
INGREDIENTS DE PEINTURE	(77,00 €/H)	1463
TOTAL HTVA		24751.34
MONTANT DES TRAVAUX HT REMISE		24751.34
MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)		29701.67

REPARTITION PAR CHOC

Montant à répartir (1-2)

29701.67

collision avec un véhicule	<p>C,P : PORTE-BATTANTE AR G, PORTE-BATTANTE AR D, DOUBLURE DE PANNEAU AR, PANNEAU AR, PLANCHER DE COFFRE Changer : LOT DE PARE-CHOCS AR D ET AR G, PARE-CHOCS AR CENTRAL, ENJOLIVEUR DE PORTE-BATTANTE AR G, TRAVERSE DE PARE-CHOCS AR, PLANCHER BOIS, ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AR, FEU INFERIEUR AR G, JOINT SUR CAISSE DE PORTE-BATTANTE AR, SERRURE INFERIEURE DE PORTE-BATTANTE AR D, CONTROLE ET REGLAGE TRAINS ROULANTS, ENJOLIVEUR DE SEUIL DE COFFRE, POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE-BATTANTE AR G, MONOGRAMME DE MODELE AR, GARNITURE INTERIEURE DE PORTE-BATTANTE AR D, GARNITURE INTERIEURE DE PORTE-BATTANTE AR G, FAISCEAU DE PARE-CHOCS AR, GARNITURE DE SEUIL DE COFFRE, FONGIBLES, ECLAIREUR G DE PLAQUE D'IMMATRICULATION AR, EVACUATION ET RECYCLAGE DES DECHETS, PLAQUE D'IMMATRICULATION AR, AGRAFES ET VISSERIE, CORPS CREUX, CONTROLE TECHNIQUE COMPLET (SUIVI VE) Contrôler : DEPOSE REPOSE HABILLAGE INTERIEUR, DIAGNOSTIC/LECTURE DES MEMOIRES DEFAUTS, VERINAGE BLOC ARRIERE, PARE-CHOCS AR CENTRAL PERCAGE, ELEMENTS DE REDRESSAGE POSE, ESSAI PROLONGE SUR ROUTE CONTROLE, VEHICULE POUR RESTRUCTURATION MISE AU BANC Peindre : TRAVERSE AR DE PLANCHER AR PEINT. CLASSE 2, PEC peinture Choc n°1 Redresser : TRAVERSE AR DE PLANCHER AR REMISE EN ETAT Déposer : PANIER DE ROUE DE SECOURS DEPOSE/POSE</p>	14984.54
collision avec un véhicule	<p>Changer : PROJECTEUR G, PROJECTEUR D, CONDENSEUR DE CLIMATISATION, RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR, RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT DE SURALIMENTATION, CALCULATEUR D'AIRBAGS, FACADE AV, TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV, CALIBRAGE ADAS, BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV G, BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV D, CALANDRE, RENFORT DE PARE-CHOCS AV, ENJOLIVEUR DE TRAVERSE SUPERIEURE DE FACADE AV, LOT DE GUIDES D'AIR DE PARE-CHOCS AV, PARE-BOUE AV G PARTIE AV, PARE-BOUE AV D PARTIE AV, GRILLE INFERIEURE DE PARE-CHOCS AV, ENJOLIVEUR INFERIEUR DE CALANDRE, DEFLECTEUR SUPERIEUR DE RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR, DEFLECTEUR DE PARE-CHOCS AV, EMBLEME DE MARQUE AV, ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV, SERRURE DE CAPOT-MOTEUR, LOT DE SUPPORTS DE PARE-CHOCS AV, LOT DE GRILLES DE PARE-CHOCS AV, PLAQUE D'IMMATRICULATION AV C,P : CAPOT-MOTEUR, PARE-CHOCS AV Contrôler : BRINS ENROULEURS DE CEINTURES AV ECHANGE, CALCULATEUR D'AIRBAGS VERROUILLER/DEVERROUILLER, CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT VIDANGE Peindre : AILE AV G RACCORD PEINT. CLASSE 2, AILE AV D RACCORD PEINT. CLASSE 2, PEC peinture Choc n°2 Redresser : AILE AV G REMISE EN ETAT/REGLAGE, AILE AV D REMISE EN ETAT/REGLAGE Déposer : RADAR DE DISTANCE DEPOSE/POSE, PROJECTEURS G, D DESHABILLAGE Forfait : CIRCUIT DE CLIMATISATION MISE A NIVEAU</p>	14717.13

SELON GARANTIE CONTRACTUELLE		Act	Mt pièces remisé HT	Taux dépré.	Mt pièces déprécié HT	Mt MO HT	Mt Ing. Peint. HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Accessoire / Equipement	PLANCHER BOIS	C	249.9	0	249.9	204	0	453.9	544.68
	DEPOSE REPOSE HABILLAGE INTE	T	0	0	0	612	0	612	734.4
	CONTROLE TECHNIQUE COMPLET (C	65	0	65	0	0	65	78
	Total catégorie								1 130,90

Tableau des critères qui ont conduit à initier la procédure VGE :

Critère(s)	Pièce(s) dangereuse(s)	Déficience(s)	Imputable
Sécurité des personnes	Ceintures	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)	
Sécurité des personnes	Boitiers de commande	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)	

Les informations collectées dans le cadre de la mission d'expertise (coordonnées, numéro d'assuré, numéro d'identification du véhicule, éléments relatifs au véhicule, au sinistre, ...) font l'objet d'un traitement dont le responsable est la société BCA Expertise. Elles sont traitées en vertu de la mission que vous avez confiée à BCA Expertise ou selon les instructions qui nous ont été données par votre assureur, ou encore, dans certains cas, d'une obligation légale. Ces données sont utilisées pour réaliser une expertise sur votre véhicule à la suite d'un sinistre, émettre le rapport d'expertise, réaliser des statistiques, enrichir notre base de données et améliorer nos outils informatiques le cas échéant. Elles sont collectées soit directement auprès de vous, soit nous ont été transmises par la compagnie d'assurance qui assure votre véhicule. Elles sont destinées à l'expert et au personnel de BCA Expertise dûment habilité, à votre compagnie d'assurance ou à votre courtier le cas échéant, aux prestataires de BCA Expertise, et au SIV (agents habilités du ministère de l'intérieur dans le cas de véhicules endommagés). Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. En cas de transfert de données hors d'un pays de l'Union européenne, BCA Expertise met en place les mesures juridiques, techniques et opérationnelles afin de garantir la sécurité de ces transferts. Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement, d'opposition au traitement et le cas échéant de portabilité des données vous concernant. Pour plus d'information, consultez notre politique de protection de données sur www.bca.fr disponible à l'adresse suivante : <https://www.bca.fr/mentions-legales/> Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo@bca.fr ou par courrier postal à DPO BCA - 14 rue Sarah Bernhardt - 92 665 Asnières Cedex, accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.