## TAIRE CONTROLL PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000177890

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE

DATE DU CONTRÔLE

23/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

V2577890

Contrôle volontaire Partiel

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

**IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR** 

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation N° Immatriculation Date d'immatriculation GY-912-LE (F) 26/07/2024 26/07/2024 Genre Type Marque M10AUDVP115S873 AUDI N° dans la série du type Energie FF

WAUZZZFY2R2069026

Désignation commerciale

Kilométrage inscrit au compteur 12230

Q5 SPORTBACK 50 TFSI E

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

- 0 IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 DIRECTION
- 3 VISIBILITÉ
- 4 FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
- 5 ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- 6 CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

TAIDE CONTROLE

7 - AUTRE MATÉRIEL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement ONTAIRE CONTRÔLE VOLONTAIRE CONTRÔLE sous-gonflé (AVG, ARD, ARG, AVD)

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

VOLONTAIRE CONTRÔLE

ARRIERE AVANT G D Ripage (-8 à +8m/km)-6.1m/km Dissymétrie suspension (=30%) 9% 4% Forces verticales 1067daN 1030daN Frein de service

Force de freinage: 272daN 272daN 341daN 279d Déséquilibre (<20%): 0% 19% Force de freinage (efficacité): 396daN 359daN 392daN 352d Taux d'efficacité global (=58%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 34% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -1.3% -1.8%