

Véhicule : VU
 Immatriculé : FD-343-WF
 Avenant n° : K25236
 Localisation actuelle : AQUITAINE ENCHERES AUTO

**Historique de
 maintenance**

Kms compteur : 114229
 Mise en circulation le : 14/02/2019
 Année Millésime : 2025

Date de facture	Facture ou avoir	Détails de l'intervention'	Kilométrage en date de la maintenance	Montant TTC
11/21/2025 00:00:00	F	courroie de distribution simpl	113314	785.09
11/21/2025 00:00:00	F	pompe à eau	113314	785.09
11/21/2025 00:00:00	F	liquide de refroidissement	113314	785.09
11/21/2025 00:00:00	F	diagnostic	113314	785.09
02/20/2024 00:00:00	F	KIT COURROIE ACCESSOIRE	86500	404.38
12/28/2023 00:00:00	F	Lampe	83340	2503.58
12/28/2023 00:00:00	F	Plaquettes de freins	83340	2503.58
12/28/2023 00:00:00	F	disques de freins	83340	2503.58
12/28/2023 00:00:00	F	volant moteur	83340	2503.58
11/10/2023 00:00:00	F	BRIDGESTONE	83100	498.67
10/27/2023 00:00:00	F	MICHELIN	81735	237.96
03/17/2023 00:00:00	F	contrôle technique initial	69296	70.34
12/10/2022 00:00:00	F	réservoir adblue	60025	200.02
09/28/2022 00:00:00	F	Réparation pneus Tourisme	57440	19.2

Date de facture	Facture ou avoir	Détails de l'intervention'	Kilométrage en date de la maintenance	Montant TTC
09/28/2022 00:00:00	F	Réparation pneus Tourisme	57440	19.2
05/16/2022 00:00:00	F	BRIDGESTONE	47318	579.74
12/24/2021 00:00:00	F	Révision d'entretien	42136	196.01
12/24/2021 00:00:00	F	Filtre à CLIM	42136	196.01
12/24/2021 00:00:00	F	liquide de freins	42136	196.01
12/24/2021 00:00:00	F	plaquettes de freins	42136	196.01
08/06/2021 00:00:00	F	Réparation pneus Tourisme	32728	21.49
08/06/2021 00:00:00	F	Réparation pneus Tourisme	32728	21.49
05/26/2021 00:00:00	F	Révision d'entretien	28513	471.32
05/26/2021 00:00:00	F	Filtre à CLIM	28513	471.32
05/26/2021 00:00:00	F	balai essuie glace	28513	471.32
05/26/2021 00:00:00	F	Recyclage des déchets	28513	471.32
05/26/2021 00:00:00	F	liquide de freins	28513	471.32
04/27/2021 00:00:00	F	Réparation pneus Tourisme	25676	19.2
04/27/2021 00:00:00	F	Réparation pneus Tourisme	25676	19.2
09/23/2019 00:00:00	F	Réparation pneus Tourisme	9101	21.49