

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE 16/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010162

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D' IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION OU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en direulation Immatriculation et pays Date d'immatriculation GJ-713-TV (F) 30/09/2022 30/09/2022 Marque Désignation commerciale

PEUGEOT 208

Type/CNIT

N° dans la série du type (VIN) Catégorie internationale Genre

VR3UPHMHDN5884998 VP M₁

> Énergie ILLISIBLE FS

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÊ

86023



Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

-1.0 m/km

Forces verticales:

Ripage (-8 à +8 m/km)

656 daN

411 daN

Frein de service

Forces de freinage :

Forces de freinage (efficacité) :

252 daN 142 daN 124 daN

Déséquilibre (<20%):

289 daN 289 daN

13%

252 daN

13 % 142 daN

124 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %):75 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %):22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.11 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.029

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +2.0 %

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

AUTOSÉCURITÉ