## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13975964 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 13/11/2025 25009084 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante 12/01/2026 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) Contre-visite 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE route (AV) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** 4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 31700 BEAUZELLE 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement Tel: 05.61.42.27.81 défectueuse 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion (ARG, AVD, D, AVG, (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR AV, ARD, G) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 serrures ou gâches détériorées (ARG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation HE-781-BH (F) 13/06/2025 22/01/2018 Margue Désignation commerciale VOLKSWAGEN **AMAROK** (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WV1ZZZ2HZJH008499 CTTE Type/CNIT Énergie N1GVWGCTN764219 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

182981

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## HE-781-BH

12/01/2026 CT:

N° d'agrément :

S0317123

N° de série : WV1ZZZ2HZJH008499

N° d'imprimé :za13975964

S031Z123 25009084 XXXXXXX

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT D G G Ripage (-8 à +8m/km)-4.6m/km Dissymétrie suspension (=30%) 2% 3% Forces verticales 1167daN 988daN Frein de service

Force de freinage:

362daN 311daN Déséquilibre (<20%): 15% Force de freinage (efficacité): 498daN 482daN

Taux d'efficacité global (=50%):

Taux d'efficacité (=18%): 17%

80%

272daN

381daN

2%

267daN

372daN

Frein de stationnement

Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 00.53 - C2: 00.29 - C3: 00.29 -

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) -1.1% -1.2% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -3.4% -3.6%

Emissions à l'échappement

Moyenne: 0.37