

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13248291

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		07/09/2026		26006851	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAILLANCES CRITIQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée (AV)			
07/09/2026		DEFAILLANCES MAJEURES :			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)			
Contre-visite		5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG, AVD)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVD)			
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		DEFAILLANCES MINEURES :			
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD)			
SIGNATURE :		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
DY-768-ER (F)	17/08/2018	16/12/2015			
Marque	Désignation commerciale				
PEUGEOT	3008				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
VF30UBHZTFS306555	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10PGTVP028N683	GO				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
232002					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
DY-768-ER CT : 07/09/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : VF30UBHZTFS306555 N° d'imprimé : ZA13248291 S031Z123 26006851 XXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)		-0.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)		56%		3%	
Forces verticales		920daN		617daN	
Frein de service					
Force de freinage:		345daN	309daN	233daN	245daN
Déséquilibre (<20%):		11%		5%	
Force de freinage (efficacité):		345daN	309daN	233daN	245daN
Taux d'efficacité global (=58%):		73%			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (=18%): 26%			
Emissions à l'échappement					
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		-2.1%	-2.4%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)		-3.5%	-3.1%		

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13248292

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		07/09/2026		26006851	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13248291		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			à l'essieu (AVG)		
07/09/2026			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			03/11/2020 : 137382km / 21/11/2022 : 166903km / 18/01/2023 : 169113km / 11/12/2024 : 200798km		
Contre-visite			Attention ce procès verbal contient 2 pages		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE					
Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
DY-768-ER (F)		17/08/2018	16/12/2015		
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		3008			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF30UBHZTFS306555		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10PGTVP028N683		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
232002					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
XXXXXXXXXXXXX CT: XX/XX/XXXX N° d'agrément : XXXXXXXX N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX N° d'imprimé : ZA13248292 S031Z123 26006851 XXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)		-0.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)		56%		3%	
Forces verticales		920daN		617daN	
Frein de service					
Force de freinage:		345daN	309daN	233daN	245daN
Déséquilibre (<20%):		11%		5%	
Force de freinage (efficacité):		345daN	309daN	233daN	245daN
Taux d'efficacité global (=58%):		73%			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (=18%): 26%			
Emissions à l'échappement					
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		-2.1%	-2.4%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)		-3.5%	-3.1%		