


PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

634

N° d'imprimé : ZA13976056

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		18/11/2025	25009168																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCES MAJEURES : 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD) 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVG) 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D) 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (ARG, AVG, AVD) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG, AVD) 6.2.3.c.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées (AVG) 7.1.6.a.2. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0087, P1402, P0404, P2A00, P0299 DÉFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD, AVG) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) Attention il existe une suite à cette page du procès verbal																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																															
17/01/2026																																																																															
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																															
Contre-visite																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																															
N° D'AGRÈMENT : S031Z123																																																																															
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																																															
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																															
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352																																																																															
SIGNATURE : 																																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																															
(2) Immatriculation et pays AE-940-CA (F)		Date d'immatriculation 18/01/2020		Date de 1 ^{ère} mise en circulation 26/10/2009																																																																											
Marque MERCEDES BENZ		Désignation commerciale CLASSE A																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN) WDD1690071J789256		(5) Catégorie internationale M1		Genre VP																																																																											
Type/CNIT M10MCDVP000H376		Énergie GO																																																																													
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
255541		<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="2">-0.9m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%)</td><td colspan="2">4%</td><td colspan="2">0%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">805daN</td><td colspan="2">521daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>289daN</td><td>288daN</td><td>178daN</td><td>187daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">5%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>289daN</td><td>288daN</td><td>178daN</td><td>187daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité globale (≥50%):</td><td colspan="2">71%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (≥18%): 19%</td></tr><tr><td colspan="5">Emissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 01.24 - C2: 01.06</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.9% %</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +1.3% -0.3%</td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-0.9m/km				Dissymétrie suspension (≤30%)	4%		0%		Forces verticales	805daN		521daN		Frein de service					Force de freinage:	289daN	288daN	178daN	187daN	Déséquilibre (<20%):	1%		5%		Force de freinage (efficacité):	289daN	288daN	178daN	187daN	Taux d'efficacité globale (≥50%):	71%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 19%				Emissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 01.24 - C2: 01.06					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.9% %					Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +1.3% -0.3%				
	AVANT		ARRIÈRE																																																																												
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.9m/km																																																																														
Dissymétrie suspension (≤30%)	4%		0%																																																																												
Forces verticales	805daN		521daN																																																																												
Frein de service																																																																															
Force de freinage:	289daN	288daN	178daN	187daN																																																																											
Déséquilibre (<20%):	1%		5%																																																																												
Force de freinage (efficacité):	289daN	288daN	178daN	187daN																																																																											
Taux d'efficacité globale (≥50%):	71%																																																																														
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 19%																																																																														
Emissions à l'échappement																																																																															
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 01.24 - C2: 01.06																																																																															
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.9% %																																																																															
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +1.3% -0.3%																																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :																																																																													



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976057

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique		(3) DATE DU CONTRÔLE 18/11/2025		N° DU PROCÈS-VERBAL 25009168																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13976056 6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau (AV) 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, C, AVD, ARG, AV) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG, AVD, AVG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/08/2018 : 147024km / 20/12/2019 : 165729km / 15/03/2022 : 209378km / 18/11/2025 : 255540km / Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire. Attention ce procès verbal contient 2 pages																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 17/01/2026																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S031Z123 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 031Z1352 SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays : AE-940-CA (F) Date d'immatriculation : 18/01/2020 Date de 1 ^{ère} mise en circulation : 26/10/2009 Marque : MERCEDES BENZ Désignation commerciale : CLASSE A (1) N° dans la série du type (VIN) : WDD1690071J789256 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP Type/CNIT : M10MCDVP000H376 Énergie : GO Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 255541		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES <table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="2">-0.9m/km</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%)</td><td colspan="2">4%</td><td colspan="2">0%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">805daN</td><td colspan="2">521daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>289daN</td><td>288daN</td><td>178daN</td><td>187daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">5%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>289daN</td><td>288daN</td><td>178daN</td><td>187daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50%):</td><td colspan="2">71%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Taux d'efficacité (≥18%): 19%</td></tr><tr><td colspan="5">Emissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 01.24 - C2: 01.06</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-0.9%</td><td>%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>+1.3%</td><td>-0.3%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-0.9m/km				Dissymétrie suspension (≤30%)	4%		0%		Forces verticales	805daN		521daN		Frein de service					Force de freinage:	289daN	288daN	178daN	187daN	Déséquilibre (<20%):	1%		5%		Force de freinage (efficacité):	289daN	288daN	178daN	187daN	Taux d'efficacité global (≥50%):	71%				Frein de stationnement			Taux d'efficacité (≥18%): 19%		Emissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 01.24 - C2: 01.06					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.9%	%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+1.3%	-0.3%		
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.9m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤30%)	4%		0%																																																																													
Forces verticales	805daN		521daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Force de freinage:	289daN	288daN	178daN	187daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	1%		5%																																																																													
Force de freinage (efficacité):	289daN	288daN	178daN	187daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥50%):	71%																																																																															
Frein de stationnement			Taux d'efficacité (≥18%): 19%																																																																													
Emissions à l'échappement																																																																																
Opacité des fumées (0.50m-1) C1: 01.24 - C2: 01.06																																																																																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.9%	%																																																																														
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+1.3%	-0.3%																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : DATE :																																																																																