

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARLAUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE .

IDENTIFICATION DU VÉHICUL

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AZ-445-AL (F) 26/08/2010

Date de 1^{ère} mise en circulation 26/08/2010

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

BOXER

(5) Catégorie internationale Genre

(1) N° dans la série du type (VIN) VF3YCBMFB11822476

CTTE

Type/CNIT

Énergie

YCBMFB/BX

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

77202

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

05/11/2025

25057940

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque

minimale atteinte) ARD, ARG

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement

défectueux ou manquant AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) :

Source lumineuse défectueuse AVD

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

ARG

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé ARD, ARG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

légèrement défectueux AVD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0603

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 11/09/2018: 43743 km / 10/09/2019: 49821 km / 07/09/2020: 55395 km / 09/09/2021: 61078 km / 13/09/2022: 66176 km / 03/11/2022: 66958 km / 08/09/2023

: 70190 km / 04/10/2024 : 74691 km

autosécurité

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G D D Ripage (-8 à +8 m/km) : -4.5 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 1 %

Forces verticales: 1334 daN 1068 daN

Frein de service

Forces de freinage : 459 daN 480 daN 323 daN 359 daN Déséquilibre (<20%): 5 %

Forces de freinage (efficacité): 459 daN 480 daN 323 daN 359 daN Taux d'efficacité global (≥50 %):67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Émissions à l'échappement Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:0.38 m-1 C3:0.32 m-1 C4:0.36 m-1 Moyenne:0.36 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +2.0 %