

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUEN° 60  
AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638350996

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

12/12/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25088692

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## (8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/02/2026

## Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadéquat, ARG,ARD.

6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AVD.

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013S227

(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN

## (3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800  
Espace Carthage  
13700 MARIGNANE

## Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVD.

## Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

24/10/2024 : 100584km /

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013S1572

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

## (2) Immatriculation et pays

FT-738-ZD (F)

Date d'immatriculation

Marque

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

05/11/2020

Désignation commerciale

PEUGEOT

3008

## (1) N° dans la série du type (VIN)

VF3MCYHZJLS253592

## (5) Catégorie internationale

M1

## Genre

VP

## Type/CNIT

## Énergie

M10PGTVP085J790

GO

## Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

123323

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## PROCÈS-VERBAL N° :

## DATE :

## N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## Ripage (-8 à +8m/km):

+1.7m/Km

Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):

2%

4%

## Forces verticales :

893daN

577daN

## Frein de service :

Forces de freinage :

295daN

296daN

185daN

194daN

Déséquilibre ( $< 20\%$ ):

1%

5%

## Forces de freinage (efficacité) :

295daN

296daN

185daN

194daN

Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):

65%

Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ): 21%

## Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m<sup>-1</sup>): C1: 0.13m<sup>-1</sup> C2: 0.11m<sup>-1</sup>

## Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)

+0.1%

-1.3%

## Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)

-4.0%

-3.9%