

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 091C0438

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date d'immatriculation (2) Immatriculation et pays

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

AA-221-PV (F)

14/05/2009

14/05/2009

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

C4

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre VP

VF7LC5FWC9Y522865

M1

Énergie

Type/CNIT

MCT1412SW339

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

124563

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS, VERBAL Nº :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

27/08/2025

25056361

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances maieures :

2 1 3 b 2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des

articulations G. D.

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 6.2.5.b.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la

sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'

une traverse D

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 23/04/2019: 89748 km / 20/04/2021: 95234 km / 15/04/2023: 105938 km / 08/06/2023: 107198 km / 03/06/2025: 124555 km / 17/07/2025: 124559 km



## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** D n G -1.5 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : 6 % 0 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 481 daN 791 daN Forces verticales: Frein de service

169 daN 170 daN 277 daN 278 daN Forces de freinage : 1 % Déséquilibre (<20%): 278 daN 169 daN 170 daN

Forces de freinage (efficacité): 277 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.26 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.018

+20% Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %):-1.8 % -0.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.4 %