



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C65265266

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057541

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
GE-280-QA (F) 10/02/2022 10/02/2022

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

CAPTUR

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1RJB00468670448

M1

VP

Type/CNIT

M10RENVDP88K409

Énergie

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

166677

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+5.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		10 %	
Forces verticales :	829 daN		521 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	338 daN	332 daN	175 daN	202 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		14 %	
Forces de freinage (efficacité) :	338 daN	332 daN	175 daN	202 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	77 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.08 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.10 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.014			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-1.2 %	