

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585852

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/11/2025		25008794	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DÉFAILLANCES MAJEURES : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D) 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement DÉFAILLANCES MINEURES : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
02/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
GE-800-PK (F)		11/07/2023	09/02/2022		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7SXHNPZMT673248		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRPV1710530		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
156443					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

GE-800-PK

CT : 02/01/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SXHNPZMT673248

N° d'imprimé : ZA13585852

S031Z123
25008794
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-11.9m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		5%		
Forces verticales	722daN		443daN		
Frein de service					
Force de freinage:	231daN	206daN	142daN	120daN	
Déséquilibre (<20%):	11%		16%		
Force de freinage (efficacité):	231daN	206daN	142daN	120daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	60%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 19%				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.8%	-3.1%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%			