

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15008638**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/06/2026	26004607

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
08/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> AUTO CONTROLE 31
<b>(3) COORDONNÉES :</b> ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
<b>(2) Immatriculation et pays</b> Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
EB-260-CE (F) 03/06/2022 05/04/2016
Marque Désignation commerciale
PEUGEOT 308
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b> <b>(5) Catégorie internationale</b> Genre
VF3LBBHYBGS061903 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10PGTVP047L055 GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
192815

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D, G)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG)

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AV)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV, AR)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (AVG, AVD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C, D, ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
02/06/2020 : 44228km / 14/03/2022 : 54470km / 19/02/2024 : 117323km / 18/02/2026 : 188714km

<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>		
	<b>AVANT</b>	<b>ARRIÈRE</b>
	G D	G D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+1.3m/km	
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	12%	12%
<b>Forces verticales</b>	795daN	492daN
<b>Frein de service</b>		
Force de freinage:	267daN	252daN
Déséquilibre (<20%):	6%	2%
Force de freinage (efficacité):	267daN	252daN
Taux d'efficacité global (=58%):	65%	158daN
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 22%	
<b>Emissions à l'échappement</b>		
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10		
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.8%	-4.0%

EB-260-CE

CT

08/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF3LBBHYBGS061903

N° d'imprimé : ZA15008638

S031Z123  
26004607  
XXXXXXX