

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

RAISON SOCIALE .

SARLAUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES:

1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

033C1314

SIGNATURE .



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays GQ-323-YP (F)

Date d'immatriculation 26/10/2023

Date de 1^{ère} mise en circulation 30/08/2023

Marque PEUGEOT

Désignation commerciale

208

N° dans la série du type (VIN)

VR3UPHNKSP5105086

Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP202L482

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

16565



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

the same and	14444		A
DATE	DIL	COL	ITROLE
DAIL		CON	IIKULE

21/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010176

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle

réglementaire)
4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVD
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

Défaillances mineures : 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.0 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%)

Forces verticales:

770 daN 430 daN 🥠

Frein de service Forces de freinage : Déséquilibre (<20%):

248 daN 162 daN 11% 248 daN

Forces de freinage (efficacité) : 277 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %

162 daN

162 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.01 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %

Lambda (0.97 à 1.03) :1.013

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 %