



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C71031833

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique		13/08/2026		26064207					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD, AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AR, D 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/04/2019 : 222467 km / 03/06/2020 : 229218 km / 02/08/2021 : 231923 km / 26/10/2022 : 233855 km / 16/05/2023 : 236125 km / 17/05/2024 : 241835 km / 02/05/2025 : 248903 km / 15/05/2026 : 258697 km							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ									
12/10/2026									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contre-visite									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÈMENT : S033C324									
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD									
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÈMENT : 033C1356									
SIGNATURE :									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE									
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
AZ-362-PT (F)		20/05/2023		28/03/2007					
Marque		Désignation commerciale							
FIAT		SCUDO FT 1.0 CH1 1.6 JTD PACK							
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre					
ZFA27000064009795		N1		CTTE					
Type/CNIT		Énergie							
270ZXA1AZA		GO							
Document(s) présenté(s)									
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice									
(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ									
261192									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE									
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :									
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :									
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES									
		G		AVANT D		G		ARRIÈRE D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :				+0.1 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		7 %				0 %			
Forces verticales :		979 daN				709 daN			
Frein de service									
Forces de freinage :		336 daN		309 daN		217 daN		226 daN	
Déséquilibre (<20%) :		8 %				4 %			
Forces de freinage (efficacité) :		336 daN		309 daN		217 daN		226 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		64 %							
Frein de stationnement									
Taux d'efficacité (≥18 %) :		23 %							
Feux de croisement		(-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 %				-2.5 %			