# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15002716**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 12/05/2026 | 26003867 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

11/05/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EM-582-ZE (F) | 01/06/2017 | 29/04/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 CACTUS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF70PHMZBGE530216 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP0353148 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

55650

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
15/06/2020 : 36645km / 10/08/2022 : 46914km / 21/10/2024 : 54773km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | +0.6m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 7% | | 20% | |
| **Forces verticales** | 639daN | | 451daN | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Force de freinage: | 224daN | 219daN | 193daN | 176daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 9% | |
| Force de freinage (efficacité): | 224daN | 219daN | 193daN | 176daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 74% | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=18%): 25%

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.03 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.009

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.0% | -2.0% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -3.8% | +0.3% |

**EM-582-ZE**

CT : 11/05/2028

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF70PHMZBGE530216

N° d'imprimé : **ZA15002716**

S031Z123
26003867
XXXXXXX