

N° D'IMPRIMÉ C71144096

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																											
Contrôle technique périodique	20/07/2026	26063703																																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P242F P253F P24C6																																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																													
19/09/2026																																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																													
Contre-visite																																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																													
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 033C1356																																																																																													
SIGNATURE :																																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																													
(2) Immatriculation et pays FW-743-EZ (F)	Date d'immatriculation 30/12/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 30/12/2020																																																																																											
Marque RENAULT	Désignation commerciale SCENIC																																																																																												
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1RFA00566378864	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																											
Type/CNIT M10RENVPA74S777	Énergie GO																																																																																												
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																												
116482																																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 																																																																																												
Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD																																																																																													
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/12/2024 : 78825 km																																																																																													
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+0.6 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>3 %</td><td></td><td></td><td>4 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>1025 daN</td><td></td><td></td><td>665 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>300 daN</td><td></td><td>322 daN</td><td>223 daN</td><td></td><td>235 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>7 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>300 daN</td><td></td><td>322 daN</td><td>223 daN</td><td></td><td>235 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td></td><td>63 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td></td><td>25 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td colspan="6">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -1.3 %</td></tr><tr><td colspan="6">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %</td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.6 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		3 %			4 %		Forces verticales :		1025 daN			665 daN		Frein de service							Forces de freinage :	300 daN		322 daN	223 daN		235 daN	Déséquilibre (<20%) :		7 %			5 %		Forces de freinage (efficacité) :	300 daN		322 daN	223 daN		235 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		63 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		25 %					Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -1.3 %						Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %					
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																							
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.6 m/km																																																																																											
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		3 %			4 %																																																																																								
Forces verticales :		1025 daN			665 daN																																																																																								
Frein de service																																																																																													
Forces de freinage :	300 daN		322 daN	223 daN		235 daN																																																																																							
Déséquilibre (<20%) :		7 %			5 %																																																																																								
Forces de freinage (efficacité) :	300 daN		322 daN	223 daN		235 daN																																																																																							
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		63 %																																																																																											
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		25 %																																																																																											
Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																													
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -1.3 %																																																																																													
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %																																																																																													