PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13761789 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/10/2025 25008208 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manguant ou manifestement défectueux (AR) 13/12/2025 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (D) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le Contre-visite dispositif antipollution: P0420 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif 31700 BEAUZELLE endommagé sans fuite ni risque de chute Tel: 05.61.42.27.81 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G, D, ARD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG, AVD) N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : SIGNATURE: 18/01/2019: 99779km / 29/04/2021: 119317km / 20/04/2023: 140700km / 07/06/2023: 141670km / 25/04/2025:163758km// IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CK-251-LX (F) 06/02/2019 13/08/2004 Margue Désignation commerciale CITROEN C3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7FCKFVB27104637 Type/CNIT Énergie MCT1102PH843 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 168543 Ripage (-8 à +8m/km)-1.0m/km Dissymétrie suspension (=30%) 0% 0% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 628daN 401daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 230daN 220daN 161daN 157daN Déséquilibre (<20%): 5% 3% Force de freinage (efficacité): 230daN 220daN 161daN 157daN

Taux d'efficacité global (=50%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

CO ralenti (=0.3): 0.11 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.12 - Lambda

-1.4%

-4.0%

Frein de stationnement

(0.97 à 1.03): 1.016

Emissions à l'échappement

74%

Taux d'efficacité (=18%): 23%

-2.5%

-0.3%

CK-251-LX 13/12/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : VF7FCKFVB27104637

N° d'imprimé :ZA13761789

S031Z123 25008208 XXXXXXX