

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

06/11/2025

25020063

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AR

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S013C326

RAISON SOCIALE:

CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES :

20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél: 04.42.79.64.33

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

013D1314

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays GY-821-NG (F) Date d'immatriculation 21/10/2025

Date de 1^{ère} mise en circulation

31/07/2024

Marque

Désignation commerciale

SEAT

ARONA

N° dans la série du type (VIN)

Catégorie internationale

Genre

VSSZZZKJ9RR180318

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10SETVP021H622

ES

Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

5806



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT ARRIERE

Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.9 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) 14 % 26 %

Forces verticales: 716 daN 465 daN

Frein de service

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%) : Forces de freinage (efficacité) : 241 daN

9 %

221 daN 110 daN

156 daN 30 %

156 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :20 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.01 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.023

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-2.1 %

-1.9 %

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO