

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Défaillances majeures :

montage inadapté AVG

Défaillances mineures :

endommagé AVD, ARG

gâches détériorées ARD

ou d'une traverse D

atteint AVD



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

(3) DATE DU CONTRÔLE 10/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058046

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AV 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

AUTOSÉCURITÉ

susceptible de causer des blessures en cas de contact AV

2018: 27/11/2023: 63146 km / 29/11/2023: 63149 km

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est

6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron

Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

033C1314 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FM-326-AZ (F) 02/12/2019

Date de 1^{ère} mise en circulation 02/12/2019

Marque RENAULT

Désignation commerciale

CLIO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF1RJA00264496333

Genre VASP

Type/CNIT

Énergie

M10RENVPA394594

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

106064

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D G

+2.8 m/km

1 %

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

8 %

Forces verticales :

Ripage (-8 à +8 m/km) :

801 daN

453 daN

Frein de service

Forces de freinage :

263 daN

266 daN

155 daN 8 % 168 daN

D

Déséquilibre (<20%):

2 %

Forces de freinage (efficacité): 263 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %

266 daN

155 daN

168 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 %

-1.2 %