

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13967734

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		10/12/2025		25009833																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		<p>DÉFAILLANCES MAJEURES :</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)</p> <p>7.1.2.c.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité non conforme aux exigences (C)</p> <p>DÉFAILLANCES MINEURES :</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG)</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/02/2023 : 91272km / 10/03/2025 : 139671km /</p>																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
09/02/2026																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contre-visite																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S031Z123																																																																																
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31																																																																																
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE																																																																																
Tel : 05.61.42.27.81																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 031Z1522																																																																																
SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																												
FE-027-DL (F)		27/02/2019		27/02/2019																																																																												
Marque		Désignation commerciale																																																																														
PEUGEOT		2008																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
VF3CUHNSSKY016903		M1		VP																																																																												
Type/CNIT		Énergie																																																																														
M10PGTVP0718503		ES																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
153805		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8m/km)</td><td colspan="4">-2.8m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (=30%)</td><td colspan="2">1%</td><td colspan="2">6%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="2">748daN</td><td colspan="2">503daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Force de freinage:</td><td>269daN</td><td>239daN</td><td>194daN</td><td>177daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">12%</td><td colspan="2">9%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité):</td><td>269daN</td><td>239daN</td><td>194daN</td><td>177daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (=58%):</td><td colspan="4">70%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="4">Taux d'efficacité (=18%): 22%</td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>C0 ralenti (=0.3): 0.03 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.12 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.003</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</td><td>-0.2%</td><td>-0.3%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</td><td>+0.7%</td><td>+0.1%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8m/km)	-2.8m/km				Dissymétrie suspension (=30%)	1%		6%		Forces verticales	748daN		503daN		Frein de service					Force de freinage:	269daN	239daN	194daN	177daN	Déséquilibre (<20%):	12%		9%		Force de freinage (efficacité):	269daN	239daN	194daN	177daN	Taux d'efficacité global (=58%):	70%				Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%				Emissions à l'échappement					C0 ralenti (=0.3): 0.03 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.12 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.003					Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.2%	-0.3%			Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+0.7%	+0.1%		
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.8m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		6%																																																																													
Forces verticales	748daN		503daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Force de freinage:	269daN	239daN	194daN	177daN																																																																												
Déséquilibre (<20%):	12%		9%																																																																													
Force de freinage (efficacité):	269daN	239daN	194daN	177daN																																																																												
Taux d'efficacité global (=58%):	70%																																																																															
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%																																																																															
Emissions à l'échappement																																																																																
C0 ralenti (=0.3): 0.03 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.12 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.003																																																																																
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.2%	-0.3%																																																																														
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+0.7%	+0.1%																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :																																																																														

FE-027-DL

CT : 09/02/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF3CUHNSSKY016903

N° d'imprimé : ZA13967734

S031Z123
25009833
XXXXXXX