

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976280

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		25/11/2025		25009388	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/07/2018 : 27273km / 20/08/2020 : 38655km / 08/09/2022 : 50688km / 16/10/2024 : 61313km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
24/11/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
DH-999-HG (F)		02/07/2014	02/07/2014		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		DS3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7SBHMZ0EW585238		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRP0057692		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
67613					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

DH-999-HG

CT : 24/11/2027

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SBHMZ0EW585238

N° d'imprimé : ZA13976280

S031Z123
25009388
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.0m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	9%		15%		
Forces verticales	669daN		474daN		
Frein de service					
Force de freinage:	247daN	236daN	182daN	167daN	
Déséquilibre (<20%):	5%		9%		
Force de freinage (efficacité):	247daN	236daN	182daN	167daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	72%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%				
Emissions à l'échappement					
C0 ralenti (=0.3): 0.02 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.05 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.008					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.6%	-0.9%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.9%	-0.7%			