

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13761014**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/10/2025	25007939

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances critiques

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
03/10/2025

**DEFAILLANCES CRITIQUES :**  
 5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences (AVD)  
 6.1.4.a.3. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté (AR, AV)

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

**DEFAILLANCES MAJEURES :**  
 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVD)  
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)  
 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)  
 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG)  
 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AR)  
 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (AR)

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

## DEFAILLANCES MINEURES :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD)  
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)  
 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (ARG)  
 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse (ARG)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C, ARG)  
 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AR)  
 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (ARD, ARG, AVD, AVG)  
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à 5 chiffres.

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
FV-278-DY (F) 18/11/2020 18/11/2020
Marque Désignation commerciale
FORD FIESTA
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WF0JXXGAHJLY66013 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10FRDVP4107566 ES
Document(s) présenté(s)
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
52611

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+0.8m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	8%		9%	
<b>Forces verticales</b>	666daN		421daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	256daN	221daN	164daN	175daN
Déséquilibre (<20%):	14%		7%	
Force de freinage (efficacité):	256daN	221daN	164daN	175daN
Taux d'efficacité global (=58%):	75%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (=0.3): 0.01 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.15 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.002				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-1.5%	-4.0%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-1.8%	+1.2%		

## FV-278-DY

# CT

## 03/10/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : WF0JXXGAHJLY66013

N° d'imprimé : ZA13761014

S031Z123  
25007939  
XXXXXXX