

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 639069443

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	24/07/2026	26093811		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce manquant ou manifestement défectueux, AV. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG. 4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), G. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG,ARD. 5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu, AVD. 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé, AVD.			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
23/09/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	Défaillance(s) mineure(s) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD. 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), D. 4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVG,ARG,ARD,AVD. 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,ARG,AVG,ARD. 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG,ARG.			
N° D'AGRÉMENT : S0135227				
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN				
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÉMENT : 013S1363 SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
AC-372-DR (F) 22/05/2023	28/07/2009			
Marque	Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN	POLO			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
WVGZZZ9NZAB007292	M1	VP		
Type/CNIT	Energie			
MVV10J2CAB71	ES			
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
70067				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	G	AVANT D	G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):		-3.4m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		8%		1%
Forces verticales :		687daN		450daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	205daN	198daN	136daN	121daN
Déséquilibre (<20%):		4%		12%
Forces de freinage (efficacité) :	205daN	198daN	136daN	121daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	58%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 20%				
Emissions à l'échappement :				
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.01% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.4%	-1.9%		