

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619454**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/04/2026	26003457

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances critiques

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
27/04/2026

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
<b>(9) RAISON SOCIALE :</b> AUTO CONTROLE 31
<b>(3) COORDONNÉES :</b> ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1541
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
<b>(2) Immatriculation et pays</b>	<b>Date d'immatriculation</b>	<b>Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation</b>
DQ-722-RD (F)	14/04/2015	14/04/2015
<b>Marque</b>	<b>Désignation commerciale</b>	
OPEL	CORSA	
<b>(1) N° dans la série du type (VIN)</b>	<b>(5) Catégorie internationale</b>	<b>Genre</b>
W0L0SDL08E4325111	M1	VP
<b>Type/CNIT</b>	<b>Énergie</b>	
M10PELVP1971308	ES	
<b>Document(s) présenté(s)</b>		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
55353

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

DQ-722-RD

CT : 27/04/2026

CT

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : W0L0SDL08E4325111

N° d'imprimé : ZA14619454

S031Z123  
26003457  
XXXXXXX

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES CRITIQUES :**

1.2.1.b.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important sur l'essieu directeur (AV)

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.2.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
09/04/2019 : 21067km / 12/04/2021 : 32098km / 20/04/2021 : 32228km / 11/04/2023 : 41162km / 08/04/2025 : 51071km / 23/04/2025 : 51236km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	-3.5m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	5%		7%	
<b>Forces verticales</b>	675daN		444daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	176daN	10daN	166daN	139daN
Déséquilibre (<20%):	95%		17%	
Force de freinage (efficacité):	277daN	11daN	178daN	146daN
Taux d'efficacité global (=58%):	54%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 24%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.14 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.007				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.3%	-2.1%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	+0.7%	+1.8%		