## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13975952 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 13/11/2025 25009072 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) 12/01/2026 4.1.1.a.2. ÉTÀT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE (AVG) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) Contre-visite 5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé (AVG) 6.1.4.a.2. PÁRE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS route (AV) 31700 BEAUZELLE **DEFAILLANCES MINEURES:** Tel: 05.61.42.27.81 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES): Système de projection N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 légèrement défectueux (AVG, AVD) 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un SIGNATURE: longeron ou d'une traverse (AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ÉT DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C, D) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, IDENTIFICATION DU VÉHICULE serrures ou gâches détériorées (AVD, AVG) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation mal fixés ou gravement rouillés (AVD) CZ-631-TH (F) 22/10/2013 27/08/2008 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) 8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie Margue du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Désignation commerciale Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le RENAULT KANGOO dispositif antipollution: P0670 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/05/2019 : 196009km / 07/05/2021 : 220535km / 03/09/2021 : 224496km / 29/09/2023 : 241275km / VF1FW1AF539890555 CTTE 08/12/2023: 242752km / / Type/CNIT Énergie FW1AF5 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 260261 Ripage (-8 à +8m/km)-1.0m/km Dissymétrie suspension (=30%) 0% 9% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 724daN 497daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 286daN 271daN 192daN 180daN Déséquilibre (<20%): 6% 7%

Force de freinage (efficacité):

Frein de stationnement

Taux d'efficacité global (=50%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

286daN

271daN

-1 4%

Taux d'efficacité (=18%): 23%

192daN

180daN

CZ-631-TH
CT: 12/01/2026

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: VF1FW1AF539890555

N° d'imprimé :za13975952

S031Z123 25009072 XXXXXXX