

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636882456

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	26/11/2025	25088283																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD. 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,AVD. 4.5.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement, AVG. 6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, ARD. 7.12.1.e.2. CONTROLE ELECTRONIQUE DE STABILITE : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVD. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG,ARD. 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/12/2024 : 41796km /																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S013S227																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																													
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 013S1467 SIGNATURE :																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation FW-641-AF (F) 21/12/2020 21/12/2020 Marquedesignation commerciale CITROENC3 (1) N° dans la série du type (VIN)(5) Catégorie internationaleGenre VF7SWHMRLT612679M1VASP Type/CNITÉnergie M10CTRVP0806954ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
50381																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																													
DATE :																																																																													
		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td>-8.3m/Km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td><td>3%</td><td></td><td>2%</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales:</td><td>693daN</td><td></td><td>461daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage:</td><td>266daN</td><td>251daN</td><td>177daN</td><td>167daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td>6%</td><td></td><td>6%</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité):</td><td>266daN</td><td>251daN</td><td>177daN</td><td>167daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):</td><td>74%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.13% Lambda {0.97 à 1.03} : 1.025</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-2.4%</td><td>-1.9%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td></td><td>-4.0%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	-8.3m/Km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	3%		2%		Forces verticales:	693daN		461daN		Frein de service:					Forces de freinage:	266daN	251daN	177daN	167daN	Déséquilibre (<20%):	6%		6%		Forces de freinage (efficacité):	266daN	251daN	177daN	167daN	Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	74%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%					Emissions à l'échappement :					CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.13% Lambda {0.97 à 1.03} : 1.025					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.4%	-1.9%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)		-4.0%		
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à + 8m/km):	-8.3m/Km																																																																												
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	3%		2%																																																																										
Forces verticales:	693daN		461daN																																																																										
Frein de service:																																																																													
Forces de freinage:	266daN	251daN	177daN	167daN																																																																									
Déséquilibre (<20%):	6%		6%																																																																										
Forces de freinage (efficacité):	266daN	251daN	177daN	167daN																																																																									
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	74%																																																																												
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 22%																																																																													
Emissions à l'échappement :																																																																													
CO ralenti ($\leq 0,3\%$): 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$): 0.13% Lambda {0.97 à 1.03} : 1.025																																																																													
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.4%	-1.9%																																																																											
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)		-4.0%																																																																											