



N° D'IMPRIMÉ CV60626193

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	28/08/2025	25010018

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<p><b>Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD</p> <p><b>Défaillances mineures :</b> 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement</p>

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S033C324
RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD
COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 033C1356
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Immatriculation et pays GJ-735-PG (F)	Date d'immatriculation 23/09/2022	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation 23/09/2022
Marque DS	Désignation commerciale DS 3 CROSSBACK	
N° dans la série du type (VIN) VR1UJZXZNW071197	Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT M10CPFVP001Y096	Énergie EL	
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
24387

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		1 %	
Forces verticales :	885 daN		713 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	331 daN	349 daN	258 daN	264 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	331 daN	349 daN	258 daN	264 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	31 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-0.1 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO