



N° D'IMPRIMÉ C69879984

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

11/03/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES :

1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT :

091C0438

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays

FS-854-EJ (F)

Date d'immatriculation

12/05/2021

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

04/12/2019

Marque

PEUGEOT

Désignation commerciale

3008

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF3MCYHZRKS389616

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10PGTVP079H091

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur  
ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

168535

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

12/01/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26059330

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD  
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/02/2024 : 115330 km

**as**  
AUTOSÉCURITÉ

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.6 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	1 %		7 %	
Forces verticales :	894 daN		612 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	291 daN	260 daN	210 daN	197 daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :	11 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	260 daN	210 daN	197 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	24 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C1:0.29 m-1	C2:0.26 m-1	C3:0.24 m-1	Moyenne:0.27 m-1
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-0.6 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-3.5 %	